

TECHNICKÝ PROTOKOL

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VOZIDLA

RZ	8H0 2749
Značka a typ vozidla	Škoda Karoq 1,5 TSI 110 kW DSG Sportline+
Druh vozidla	osobní
Číslo karoserie VIN	TMBJR7NUXN5051191
Technický průkaz číslo	
Rok výroby	2022
Uvedení do provozu	13.5.2022
Stav km	26606
Barva karoserie	Šedá Graphite metalíza
STK / Emise do	13.5.2026
Země původu	Česká republika
Odpočet DPH	<input checked="" type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne

KAROSERIE

Karoserie ☒ původní ☐ koroze ☐ opravovaná

Pokud opravovaná, rozsah opravy / poznámka

Provozní oděry.


POPIS TECHNICKÉHO STAVU VOZIDLA

Údržba v autorizovaném servisu	<input checked="" type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne
Poslední servisní prohlídka	Předprodejní prohlídka
Záruka mobility	<input checked="" type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne
Servisní knížka	<input checked="" type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne
Ostatní dokumentace k vozu	návod k obsluze
Klíče od vozu / počet	2 ks
Vozidlo po havárii	<input type="checkbox"/> ano <input checked="" type="checkbox"/> ne
Poznámka	

PROVOZNÍ NÁPLŇ

Motorový olej	poslední výměna dne	při	km
Množství / stav oleje	<input checked="" type="checkbox"/> ok <input type="checkbox"/> nedostatečné <input type="checkbox"/> doporuč. výměna		
Chladicí kapalina			
Množství / stav chladicí kapaliny	<input checked="" type="checkbox"/> ok <input type="checkbox"/> nedostatečné <input type="checkbox"/> doporuč. výměna		
Brzdová kapalina	poslední výměna dne	při	km
Množství / stav brzdové kapaliny	<input checked="" type="checkbox"/> ok <input type="checkbox"/> nedostatečné <input type="checkbox"/> doporuč. výměna		

AKTUÁLNÍ POŠKOZENÍ KAROSERIE A TLOUŠŤKA LAKU



POHON VOZU

Pohon ☐ 4x2 ☐ 4x4

Stav ☐ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
☐ zjevná závada
☐ doporučená výměna oleje v rozvodovce

Poznámka

MOTOR

Motor ☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
☐ po výměně

Chod motoru ☐ zvýšená hlučnost
☐ snížený výkon
☐ kouřivost
☐ zvýšená spotřeba oleje
☐ zjevná závada

Stav rozvodového řemene / řetězu ☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
☐ doporučená výměna

Poznámka

SPOJKA

Spojka ☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
☐ snížená účinnost
☐ doporučená oprava / výměna
☐ hlučnost / vibrace setrvačníku

Poznámka

PŘEVODOVKA

Převodovka ☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
☐ po výměně
☐ zvýšená hlučnost
☐ zjevný únik oleje
☐ zjevná funkční vada

Poznámka

NÁPRAVA

Přední náprava	Zadní náprava
<input type="checkbox"/> odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání	<input type="checkbox"/> odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
<input type="checkbox"/> vůle v uložení a závěsech	<input type="checkbox"/> vůle v uložení a závěsech
<input type="checkbox"/> mechanické poškození	<input type="checkbox"/> mechanické poškození
<input type="checkbox"/> snížená účinnost	<input type="checkbox"/> snížená účinnost

Poznámka

ŘÍZENÍ

Řízení ☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
☐ zvýšená vůle
☐ projevy netěsnosti
☐ táhne stranou
☐ zjevná závada

Poznámka

BRZDY

Brzdy ☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
☐ po výměně
☐ snížená účinnost
☐ zjevná závada
☐ doporučená výměna
☐ koroze

Stav obložení

Ruční brzda ☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
☐ dlouhý proběh
☐ snížená účinnost
☐ zjevná závada

Poznámka

Stav brzdového obložení: 75 %.

TLUMIČE

Tlumiče ☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
☐ po výměně
☐ snížená účinnost
☐ doporučená výměna

Poznámka

VÝFUKOVÝ SYSTÉM

- Výfukový systém**
- ☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
 - ☐ po výměně
 - ☐ zvýšený hluk
 - ☐ zvýšená koroze
 - ☐ netěsnosti
 - ☐ doporučená výměna

Filtr pevných částic DPF? ☒ ano ☐ ne

- Stav filtru DPF**
- ☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
 - ☐ zjevná závada / nutná výměna
 - ☐ doporučená výměna

Stav

Poznámka

DVEŘE

- Dveře**
- ☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
 - ☒ zámky nepoškozeny
 - ☐ vadný zámek
 - ☐ vůle v závěsech
 - ☒ plynové vzpěry funkční
 - ☐ el. vzpěry funkční
 - ☐ zjevná závada

Poznámka

INTERIÉR

- Interiér**
- ☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
 - ☐ bez poškození
 - ☐ poškozený
 - ☐ znečištěný

Poznámka

KLIMATIZACE

- Klimatizace**
- ☐ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
 - ☐ snížená účinnost
 - ☐ hlučnost

Poznámka

BEZPEČNOSTNÍ PÁSY

- Bezpečnostní pásy**
- ☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
 - ☐ poškozené
 - ☐ chybějící
 - ☐ nutná oprava
 - ☐ zjevná závada

Poznámka

AIRBAGY

- Airbagy**
- ☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
 - ☐ zjevná závada

Poznámka

SEDADLA

- Stav sedadel**
- ☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
 - ☐ znečištěná
 - ☒ funkční posun + sklápění
 - ☒ funkční vyhřívání sedaček
 - ☐ zjevná závada

Poznámka

OKNA / SKLA

- Okna / skla**
- ☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
 - ☒ funkční výhřev
 - ☒ funkční ostřik
 - ☒ mírně poškozené, posekané od kamínků
 - ☐ poškozená

Poznámka

AKUMULÁTOR

- Akumulátor**
- ☒ původní
 - ☐ po výměně
 - ☐ snížená účinnost
 - ☐ doporučená výměna

Poznámka

ELEKTRICKÁ VÝBAVA

Světlomety, konc. světla, mlhovky, směrovky	<input checked="" type="checkbox"/> funkční	<input type="checkbox"/> nefunkční
Osvětlení interiéru, osvětlení a funkce přístrojové desky	<input checked="" type="checkbox"/> funkční	<input type="checkbox"/> nefunkční
Vyhřívání a ovládání oken, přední + zadní stěrače, ostřikovače	<input checked="" type="checkbox"/> funkční	<input type="checkbox"/> nefunkční
Klimatizace, topení, ventilátor, nezávislé topení	<input checked="" type="checkbox"/> funkční	<input type="checkbox"/> nefunkční
Navigace, rádio, přehrávač	<input checked="" type="checkbox"/> funkční	<input type="checkbox"/> nefunkční
Poznámka		

POVINNÁ VÝBAVA

Rezervní kolo	<input checked="" type="checkbox"/> ano	<input type="checkbox"/> ne	Dezén v mm ⁶
Lékárnička	<input checked="" type="checkbox"/> ano	<input type="checkbox"/> ne	
Trojúhelník	<input checked="" type="checkbox"/> ano	<input type="checkbox"/> ne	
Kompletní nářadí (zvedák, klíč na kola, sada žárovek, vesta)	<input checked="" type="checkbox"/> ano	<input type="checkbox"/> ne	

POZNÁMKY

PNEUMATIKY A DISKY

Typ disků	<input type="checkbox"/> ocelové	<input checked="" type="checkbox"/> hliníkové
Typ pneu	<input checked="" type="checkbox"/> letní	<input type="checkbox"/> zimní
Výrobce, značka, rozměr	Michelin Primacy 3 215/50 R18	
Stav pneu v mm	LP 6 mm	LZ 6 mm
	pp 6 mm	pZ 6 mm
Odpovídá homologaci	<input checked="" type="checkbox"/> ano	<input type="checkbox"/> ne
Doporučená výměna	<input type="checkbox"/> ano	<input checked="" type="checkbox"/> ne
Bezp. šrouby kol	<input type="checkbox"/> ano	<input checked="" type="checkbox"/> ne
Poznámka		

ZA HAVEX AUTO

Zpracoval (mechanik - jméno, podpis) 21.7.2023 Petr Betyár

Převzal (technik - jméno, podpis) 24.7.2023 Karel Židlický

PROVOZOVATEL

Potvrzuji správnost shora uvedených údajů a prohlašuji, že jsem nezatajil žádné vady a poškození, které by měly vliv na stav vozidla a jeho cenu.

V _____ dne _____

Podpis (razítko)

KUPUJÍCÍ

Potvrzuji převzetí vozidla a potvrzuji, že jsem byl s jeho stavem seznámen.

V _____ dne _____

Podpis (razítko)