

TECHNICKÝ PROTOKOL

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VOZIDLA

RZ	9AM 0340
Značka a typ vozidla	Škoda OCTAVIA COMBI
Druh vozidla	osobní
Číslo karoserie VIN	TMBJR8NXXPY051967
Technický průkaz číslo	UN173014
Rok výroby	2022
Uvedení do provozu	11/2022
Stav km	21.879 km
Barva karoserie	magic
STK / Emise do	11/2026
Země původu	ČR
Odpočet DPH	<input checked="" type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne

KAROSERIE

 Karoserie ☒ původní ☐ koroze ☐ opravovaná

Pokud opravovaná, rozsah opravy / poznámka


POPIS TECHNICKÉHO STAVU VOZIDLA

Údržba v autorizovaném servisu	<input checked="" type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne
Poslední servisní prohlídka	
Záruka mobility	<input checked="" type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne
Servisní knížka	<input checked="" type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne
Ostatní dokumentace k vozu	ano
Klíče od vozu / počet	2x
Vozidlo po havárii	<input type="checkbox"/> ano <input checked="" type="checkbox"/> ne
Poznámka	

PROVOZNÍ NÁPLNĚ

Motorový olej	poslední výměna dne	při	km
Množství / stav oleje	<input checked="" type="checkbox"/> ok <input type="checkbox"/> nedostatečné <input type="checkbox"/> doporuč. výměna		
Chladicí kapalina			
Množství / stav chladicí kapaliny	<input checked="" type="checkbox"/> ok <input type="checkbox"/> nedostatečné <input type="checkbox"/> doporuč. výměna		
Brzdová kapalina	poslední výměna dne	při	km
Množství / stav brzdové kapaliny	<input checked="" type="checkbox"/> ok <input type="checkbox"/> nedostatečné <input type="checkbox"/> doporuč. výměna		

AKTUÁLNÍ POŠKOZENÍ KAROSERIE A TLOUŠŤKA LAKU



POHON VOZU

Pohon ☒ 4x2 ☐ 4x4

Stav ☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
☐ zjevná závada
☐ doporučená výměna oleje v rozvodovce

Poznámka

MOTOR

Motor ☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
☐ po výměně

Chod motoru ☐ zvýšená hlučnost
☐ snížený výkon
☐ kouřivost
☐ zvýšená spotřeba oleje
☐ zjevná závada

Stav rozvodového řemene / řetězu ☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
☐ doporučená výměna

Poznámka

SPOJKA

Spojka ☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
☐ snížená účinnost
☐ doporučená oprava / výměna
☐ hlučnost / vibrace setrvačnicku

Poznámka

PŘEVODOVKA

Převodovka ☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
☐ po výměně
☐ zvýšená hlučnost
☐ zjevný únik oleje
☐ zjevná funkční vada

Poznámka

NÁPRAVA

Přední náprava	Zadní náprava
<input checked="" type="checkbox"/> odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání <input type="checkbox"/> vůle v uložení a závěsech <input type="checkbox"/> mechanické poškození <input type="checkbox"/> snížená účinnost	<input checked="" type="checkbox"/> odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání <input type="checkbox"/> vůle v uložení a závěsech <input type="checkbox"/> mechanické poškození <input type="checkbox"/> snížená účinnost

Poznámka

ŘÍZENÍ

Řízení ☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
☐ zvýšená vůle
☐ projevy netěsnosti
☐ táhne stranou
☐ zjevná závada

Poznámka

BRZDY

Brzdy ☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
☐ po výměně
☐ snížená účinnost
☐ zjevná závada
☐ doporučená výměna
☐ koroze

Stav obložení

Ruční brzda ☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
☐ dlouhý proběh
☐ snížená účinnost
☐ zjevná závada

Poznámka

TLUMIČE

Tlumiče ☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
☐ po výměně
☐ snížená účinnost
☐ doporučená výměna

Poznámka

VÝFUKOVÝ SYSTÉM

Výfukový systém ☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání

☐ po výměně

☐ zvýšený hluk

☐ zvýšená koroze

☐ netěsnosti

☐ doporučená výměna

Filtr pevných částic DPF? ☒ ano ☐ ne

Stav filtru DPF ☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání

☐ zjevná závada / nutná výměna

☐ doporučená výměna

Stav 8g

Poznámka

DVEŘE

Dveře ☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání

☒ zámky nepoškozeny

☐ vadný zámek

☐ vůle v závěsech

☒ plynové vzpěry funkční

☐ el. vzpěry funkční

☐ zjevná závada

Poznámka

INTERIÉR

Interiér ☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání

☐ bez poškození

☐ poškozený

☐ znečištěný

Poznámka

KLIMATIZACE

Klimatizace ☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání

☐ snížená účinnost

☐ hlučnost

Poznámka

BEZPEČNOSTNÍ PÁSY

Bezpečnostní pásy ☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání

☐ poškozené

☐ chybějící

☐ nutná oprava

☐ zjevná závada

Poznámka

AIRBAGY

Airbagy ☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání

☐ zjevná závada

Poznámka

SEDADLA

Stav sedadel ☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání

☐ znečištěná

☒ funkční posun + sklápění

☒ funkční vyhřívání sedaček

☐ zjevná závada

Poznámka

OKNA / SKLA

Okna / skla ☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání

☒ funkční vyhřev

☒ funkční ostřik

☐ mírně poškozené, posekané od kamínků

☐ poškozená

Poznámka

AKUMULÁTOR

Akumulátor ☒ původní

☐ po výměně

☐ snížená účinnost

☐ doporučená výměna

Poznámka

ELEKTRICKÁ VÝBAVA

Světlomety, konc. světla, mlhovky, směrovky	<input checked="" type="checkbox"/> funkční	<input type="checkbox"/> nefunkční
Osvětlení interiéru, osvětlení a funkce přístrojové desky	<input checked="" type="checkbox"/> funkční	<input type="checkbox"/> nefunkční
Vyhřívání a ovládání oken, přední + zadní stěrače, ostřikovače	<input checked="" type="checkbox"/> funkční	<input type="checkbox"/> nefunkční
Klimatizace, topení, ventilátor, nezávislé topení	<input checked="" type="checkbox"/> funkční	<input type="checkbox"/> nefunkční
Navigace, rádio, přehrávač	<input checked="" type="checkbox"/> funkční	<input type="checkbox"/> nefunkční

Poznámka

POVINNÁ VÝBAVA

Rezervní kolo	<input checked="" type="checkbox"/> ano	<input type="checkbox"/> ne	Dezén v mm ⁸
Lékárnička	<input checked="" type="checkbox"/> ano	<input type="checkbox"/> ne	
Trojúhelník	<input checked="" type="checkbox"/> ano	<input type="checkbox"/> ne	
Kompletní nářadí (zvedák, klíč na kola, sada žárovek, vesta)	<input checked="" type="checkbox"/> ano	<input type="checkbox"/> ne	

POZNÁMKY

PROVOZNÍ ODĚRKY NA KAROSÉRII

PNEUMATIKY A DISKY

Typ disků	<input type="checkbox"/> ocelové	<input checked="" type="checkbox"/> hliníkové
Typ pneu	<input checked="" type="checkbox"/> letní	<input type="checkbox"/> zimní
Výrobce, značka, rozměr	GOODYEAR 225/45R18	
Stav pneu v mm	LP 7	LZ 6,5
	PP 7	PZ 6,5
Odpovídá homologaci	<input checked="" type="checkbox"/> ano	<input type="checkbox"/> ne
Doporučená výměna	<input type="checkbox"/> ano	<input checked="" type="checkbox"/> ne
Bezp. šrouby kol	<input type="checkbox"/> ano	<input checked="" type="checkbox"/> ne

Poznámka

ZA HAVEX AUTO

Zpracoval (mechanik - datum, jméno, podpis) BOURA JIŘÍ 5.1.2024

Převzal (technik - datum, jméno, podpis)

PROVOZOVATEL

Potvrzuji správnost shora uvedených údajů a prohlašuji, že jsem nezatajil žádné vady a poškození, které by měly vliv na stav vozidla a jeho cenu.

V _____ dne _____

Podpis (razítko)

KUPUJÍCÍ

Potvrzuji převzetí vozidla a potvrzuji, že jsem byl s jeho stavem seznámen.

V _____ dne _____

Podpis (razítko)

ŠKODA
Service

Průmyslová 303
293 06 Koutná
tel. 800 217 230
www.havex.cz
CZ A042945E