

## Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:

0443266047

Datum aktivace kuponu:

20. 03. 2024 14:36:18

Platnost do:

19. 04. 2024 14:36:18

Tento výpis byl vytvořen dotazem do systému AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro používání systému AUTOTRACER. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravování bez souhlasu provozovatele je zakázáno.

## 1. Základní údaje o vozidle



VIN  
TMBCJ7NP0K7027931

✓ kontrolní číslice je v pořádku

Tovární značka  
ŠKODA

Model  
SUPERB

Typ karoserie  
sedan/limuzína

Druh vozidla  
osobní

Palivo  
nafta

Výkon  
140 kW

Objem  
1968 ccm


Datum výroby  
14. 10. 2018

Datum 1. registrace  
25. 10. 2018










⚠ VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno

## 2. Kontrola najetých kilometrů






Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Podle vývoje stavu tachometru v čase můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.



3. Přehled historie

Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2018	říjen	0 km	Vozidlo vyrobeno
<div> <div> <div>Datum výroby vozidla:</div> <div>14. 10. 2018</div> </div> <div> <div>Stáří vozidla:</div> <div>5 let 5 měsíců</div> </div> <div> <div>Barva vozidla:</div> <div>bílá - kód F9E</div> </div> <div> <div>Vyrobeno pro trh:</div> <div>Česko</div> </div> <div> <div>Strana řízení:</div> <div>levostranné</div> </div> </div>			
říjen		 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
<div> <div> <div>Datum přihlášení vozidla:</div> <div>25. 10. 2018</div> </div> <div> <div>Datum 1. registrace uvedené při přihlášení:</div> <div>25. 10. 2018</div> </div> <div> <div>Doba od výroby po 1. přihlášení:</div> <div>Menší než měsíc</div> </div> <div> <div>Přihlášeno jako:</div> <div>Nové</div> </div> <div> <div>Barva vozu při přihlášení:</div> <div>BÍLÁ</div> </div> </div>			
říjen		 Česko	Vystavení technického průkazu
listopad	50 km		Záznam tachometru
2019	květen	16 500 km	 Česko Záznam tachometru
	září	 Česko	Poškození
	říjen	31 500 km	 Česko Záznam tachometru
2020	květen	49 500 km	 Česko Záznam tachometru
	říjen	62 000 km	 Česko Záznam tachometru
2021	duben	75 000 km	 Česko Záznam tachometru
	říjen	88 500 km	 Česko Záznam tachometru

## 2022

leden	97 000 km	 Česko	Záznam tachometru
březen		 Česko	Poškození
březen	106 000 km	 Česko	Záznam tachometru
září	118 500 km	 Česko	Záznam tachometru
říjen	123 000 km	 Česko	STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

17. 10. 2022

Číslo protokolu:

CZ-3434-22-10-1166

říjen	123 000 km	 Česko	Měření emisí
-------	------------	---	--------------

Datum kontroly:



17. 10. 2022

Číslo protokolu:

CZ-440326-22-10-0765

prosinec	125 500 km	 Česko	Záznam tachometru
----------	------------	---	-------------------

## 2023

červenec	137 000 km	 Česko	Záznam tachometru
říjen	137 000 km	 Česko	Záznam tachometru

## 4. Kontrola poškození

### Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

#### Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemi**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
  - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
  - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
  - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
  - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoliv pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození** a jeho opravě. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

#### Číslo záznamu 1 / 2.

Datum	09/2019
Země	ČR
Výše škody	11 834 CZK
Druh události	Pojistná událost
Evidovaná místa poškození	Čelní nebo jiné sklo vozidla

#### Číslo záznamu 2 / 2.

Datum	03/2022
Země	ČR
Výše škody	12 100 CZK
Druh události	Pojistná událost
Evidovaná místa poškození	Čelní nebo jiné sklo vozidla

## 5. Servisní záznamy

V databázích servisních úkonů nebyly nalezeny žádné záznamy. Vyžádejte si k vozidlu výpis ze servisní knihy (nejlépe z elektronické servisní knihy). Pravost servisních úkonů lze zkontrolovat přímo v autoservisu, kde byly dle servisní knihy provedeny.

6. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené údaje mají pouze informativní charakter. Cebia neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s využitím sdělených dat.

Zdroj	Ke dni 20. 03. 2024
 Česko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovensko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Maďarsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Rumunsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovinsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Ukrajina - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Švédsko - Databáze pojišťoven	NE - není evidováno jako odcizené
 EU - Soukromé databáze*	NE - není evidováno jako odcizené

\* Soukromé databáze umožňují **zpravidla** komukoliv vložit informace o odcizení.

7. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

## 8. Kontrola financování

## Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 20. 03. 2024
Česko	NE - není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	20. 03. 2024
AGRO LEASING	NE
ALD Automotive	NE
BMW_FS	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny a.s.	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE

Leasingové a úvěrové společnosti	20. 03. 2024
VEXCAR	NE
Vltavín Leas, a.s.	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

## 9. Seznam výbavy dle výrobce

Podrobná specifikace výbav vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příplatkové výbavy. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozy jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Vozidlo	SKODA SUPERB(3V348Z) 2.0 TDI 140kW Style 4x4 DSG
Motor	DFHA; 1 968 ccm; 2,00 L; 140 kW
Palivo	nafta
Spotřeba l/100km	- / - / 5,2
Převodovka	TCX; automatická; 7 převodových stupňů

Standardní vybavení	
Bezpečnost	
ABS	
Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech:, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech:, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: 3-bodový typ	
Boční airbagy vpředu	
Brzdový asistent BAS	
Dvě výškově nastavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech, tři výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech	
Elektronické rozdělení brzdné síly EBD	
Hlavové airbagy přední a zadní sedadla	
Indikace nízkého tlaku v pneumatikách	
Isofix příprava	
Kolenní airbag na straně řidiče	
Multikolizní brzdění	
Počet airbagů: 7	
Protiprokluzový systém ETC	
Přední airbag na straně řidiče, přední airbag na straně spolujezdce, s vypínáním	
Rekuperace brzdové energie motor	
Signalizace nezapnutých bezp. pasů 5	
Systém řízení stability ESP	
Systém varování před nehodou: aktivace brzdových světel, monitorování řidiče, asistence brzdění, brzdí při nízké rychlosti, 5, systém vyhnutí chodcům a vizuální/akustická výstraha	



## Standardní vybavení

Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na před.sedadlech: s napínači

## Funkčnost

12v zásuvka v zavazadlovém prostoru, vpředu a vzadu

4 kotoučové brzdy (včetně 2 chlazených disků)

AM/FM-rádio, RDS, digitální mediální karta, dotyková obrazovka a barevná obrazovka

Asistent rozjezdu do kopce

Automatická karta smart card / smart key včetně bezklíčového systému vstupu, včetně bezklíčového startování a včetně paměti nastavení sedadel

Autonomní řízení semi

Bluetooth s podporou telefonu, s podporou streamingu

Centrální zamykání: card key, včetně elektr. zavírání oken

Dálkové ovládání audia na volantu

Dálkové ovládání víka zavaz. prostoru

Denní svícení

Dynamické řízení

Elektrické zavírání víka zavaz. prostoru

Elektrický posilovač řízení s progresivním účinkem

Elektronická ruční brzda

Elektronický diferenciál se zvýšenou svorností přední

Filtr pevných částic

Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 66

Integrace mobilního telefonu Apple CarPlay, Android Auto a MirrorLink

Konzole na podlaze, částečná konzole nad předním oknem

LED světla: brzdová světla, postranní blikáče, denní svícení a zadní světla

Manuální 7-stupňová převodovka řadící páka na podlaze, sekvenční manuální, automatický režim, typ - DCT manuální sekvenční s auto modem

Manuální sekvenční s dvojitou spojkou

Multifunkční displej Přístrojový panel 1, multifunkční displej 8,0, dotyková obrazovka, Přístrojová deska 1 a 20,3

Nastavení světel: světelný senzor, natáčecí světlomety, automatické nastavení výšky, závislé na rychlosti

Navigace přes mobilní telefon

Omezovač rychlosti

Ostřikovače světel

**Standardní vybavení**

Otáčkoměr

Ovládání aplikací

Palivový systém: diesel common rail

Paměť pro polohu vnějšího zrcátka

Parkovací senzor vpředu, vzadu, radar

Počet reproduktorů: 12, značka: Canton a subwoofer

Počítač: průměrná rychlost, průměrná spotřeba, okamžitá spotřeba a dojezd na zbývajícím palivu

Přední pérování McPherson se stabilizátorem, pružina, zadní pérování multi-link se stabilizátorem, pružina

Přední zadní elektrické ovládání oken s 2 ovladači

Přední závěsné na straně řidiče, zadní na straně řidiče, na straně spolujezdce a zadní na straně spolujezdce

Připojení externích zařízení: AUX-in, USB

Přístrojové ukazatele: analogue & TFT

Sada na opravu pneumatik

Selektivní katalytická redukce:

Start/Stop

Stěrače: s dešťovým senzorem

Systém hlasového ovládání audio systému a telefonu

Telematika: roční předplatné - 0,00, počet měsíčních poplatků v ceně - 12, Výstraha před kolizí, přes SIM ve vozidle a systém sledování

Tempomat se senzory vzdálenosti a funkce stop & go

Text na hlas / hlas na text

Venkovní teplota

Vestavěné aplikace

Vyhřívané ostřikovače

Zábavný displej vpředu, 8,0, dotyková obrazovka a 20,3

**Komfort**

Automatická klimatizace , počet klimatizovaných zón: 2

Lednička ve schránce u spolujezdce a ve středové konzoli

Oddělené nastavení teploty pro sedadlo spolujezdce s digitálním displejem

Osvětlené make-up zrcátko ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce

Startovací tlačítko

## Standardní vybavení

Středová loketní opěrka vpředu

Středová loketní opěrka vzadu

Tónovaná skla

Ventilace: digitální display, pylový filtr, filtr na bázi aktivního uhlí a spalovací

## Exteriér

Boční před.světla pro odbočování

Elektricky nastavitelná vyhřívaná zpětná zrcátka na straně řidiče, barva lakované, automatická clona, ukazatele směru, elektricky nastavitelná vyhřívaná zpětná zrcátka na straně spolujezdce, barva lakované, sklápění při couvání s přepínačem, automatická clona, ukazatele směru

Chromované lišty okolo bočních oken

Pneumatiky: 235 mm šířka pláště, 45 % profil pláště, rychlostní index W, index nosnosti: 98, konvenční typ, průměr: 18

Přední a zadní kola: ráfek z lehké slitiny, 18 " průměr a 8,0 " šířka

Přední mlhová světla

Přední světlomety: elipsoidní čočka, Bi-Xenonové žárovky a Bi-Xenon žárovky (dálková světla)

Sklopná zrcátka

Typ barvy: nemetalická

Zadní dveře - výklopné

## Sedadla/potahy sedadel

Počet míst k sezení: 5 v konfiguraci 2+3

## Interiér

Čtecí lampičky vpředu a vzadu

Držák pohárků na předním sedadle a na zadním sedadle

Koberečky:

Luxusní obložení: kůže na hlavici řadící páky, hliníkový efekt na dveřích, hliníkový efekt na přístrojové desce a není

Osvětlení zavazadlového prostoru

Pevný kryt zavazadlového prostoru

Potahy sedadel: hlavní materiál - látka a doplňkový materiál - látka

Úchyt na zavazadla

Vyhřívaná el. nastavitelná přední sedadla: typ - konvenční, počet el. nastavení 6, na straně řidiče, na straně spolujezdce, nastavení sklonu opěradla - paměť, nastavení posuvu - paměť, nastavení výšky - paměť, nastavení bederní opěrky - dvousměrné s pamětí a naklápění sedáku - paměť

Vyhřívaná zadní sedadla: pro 3 osoby , sklopné opěradlo 60.40.00, typ - lavice, směr sezení - dopředu, počet el. nastavení - 0, sklápění sedák žádný, otvor pro lyže, dálkové sklápění

Výškově nastavitelný multifunkční volant: kožený, nastavitelný v ose

## Standardní vybavení

Zpětné zrcátko s automatickou clonou

## Ostatní

Pevné zadní okno

## Volitelná výbava

## Volanty/interiéry/funkčnost sedadel

Interiér kůže, ventilace předních sedadek

## 10. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

### Nalezené svolávací akce

**SVOLÁVACÍ AKCE** je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce **byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby** prověřovaného vozidla, **nikoliv dle jeho VIN**. Vždy si proto v detailu akce ověřte, **zda se týkala i prověřovaného vozidla**. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
airbag / zranění	22. 11. 2019	<a href="#">Více info</a>

## 11. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	bílá - kód F9E
Barva při první registraci v ČR	BÍLÁ

## 12. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	20. 03. 2024
Značení skel	NE

### 13. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis - základní	
Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	AA SEDAN
Datum první registrace vozidla	25.10.2018
Datum první registrace vozidla v ČR	25.10.2018
Tovární značka	ŠKODA
Obchodní označení	SUPERB
Kategorie vozidla	M1
Výrobce motoru	VOLKSWAGEN AG
Typ motoru	DFH
Palivo	NM
Maximální výkon (kW)	140
Zdvihový objem (ccm)	1968
Emisní třída	EURO 6C
Barva karoserie	BÍLÁ
Maximální rychlost (km/h)	228
Maximální hmotnost povolená (kg)	2285
Maximální hmotnost přípustná (kg)	2285

Technický popis - rozšířený	
Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5+
Počet náprav - z toho poháněných	2 /2
Délka celková (mm)	4861
Šířka celková (mm)	1864
Výška celková (mm)	1458

Technický popis - rozšířený	
Rozvor (mm)	2836
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1160/1160
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1170/1170
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	2200/2200
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750/750
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	4485/4485
Ráčky náprava 1	8JX19 ET44
Pneumatiky náprava 1	235/40 R19 96W
Ráčky náprava 2	8JX19 ET44
Pneumatiky náprava 2	235/40 R19 96W
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	70
Při otáčkách (ot/min)	2375
Hluk za jízdy (db)	71
Spotřeba předpis	2017/1347AD
Spotřeba paliva (l/100km)	5,9/4,7/5,1
Emise CO2 (g/km)	135

14. Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Provozovatel systému AUTOTRACER - Cebia, spol. s r.o., upozorňuje uživatele systému, že uváděné informace byly poskytnuty do systému partnery provozovatele bez možnosti ověřit jejich správnost. Veškeré informace mají výhradně informativní charakter.

Na výsledek prověření vozidla v systému AUTOTRACER není poskytována záruka.