

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	3715295432
Datum aktivace kuponu:	27. 03. 2025 08:22:17
Platnost do:	26. 04. 2025 08:22:17

Tento výpis byl vytvořen dotazem do systému AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro používání systému AUTOTRACER. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravování bez souhlasu provozovatele je zakázáno.

1. Základní údaje o vozidle

<div> <div>  <div>SKODA</div> </div> </div>	<div> <div>VIN</div> <div>TMBLJ7NU4K5032325</div> <div> <div>✓</div> <div>kontrolní číslice je v pořádku</div> </div> </div>		
	<div>Tovární značka</div> <div>ŠKODA</div>	<div>Model</div> <div>KAROQ</div>	<div>Typ karoserie</div> <div>kombi</div>
	<div>Druh vozidla</div> <div>osobní</div>	<div>Palivo</div> <div>nafta</div>	<div>Výkon</div> <div>110 kW</div>
	<div>Objem</div> <div>1968 ccm</div>	<div>Datum výroby</div> <div>12. 02. 2019</div>	<div>Datum 1. registrace</div> <div>04. 03. 2019</div>

⚠

VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno

## 2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

### Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2019	únor	0 km	Vozidlo vyrobeno
<div> <div> <div>Datum výroby vozidla:</div> <div>12. 02. 2019</div> </div> <div> <div>Stáří vozidla:</div> <div>6 let 1 měsíc</div> </div> <div> <div>Barva vozidla:</div> <div>Velvet red metallic - kód K1</div> </div> <div> <div>Vyrobeno pro trh:</div> <div>Česko</div> </div> <div> <div>Strana řízení:</div> <div>levostranné</div> </div> </div>			
	únor	5 km	Česko Záznam tachometru
	březen	Česko	Přihlášení vozidla v ČR
<div> <div> <div>Datum přihlášení vozidla:</div> <div>04. 03. 2019</div> </div> <div> <div>Datum 1. registrace uvedené při přihlášení:</div> <div>04. 03. 2019</div> </div> <div> <div>Doba od výroby po 1. přihlášení:</div> <div>Menší než měsíc</div> </div> <div> <div>Přihlášeno jako:</div> <div>Nové</div> </div> <div> <div>Barva vozu při přihlášení:</div> <div>ČERVENÁ</div> </div> </div>			
	březen	Česko	Vystavení technického průkazu
	červen	20 000 km	Záznam tachometru
	srpen	20 000 km	Záznam tachometru
	září	15 500 km	Česko Evidenční kontrola
<div> <div> <div>Datum kontroly:</div> <div>04. 09. 2019</div> </div> <div> <div>Číslo protokolu:</div> <div>CZ-3648-19-09-0104</div> </div> </div>			
	září	15 500 km	Česko Inzerce vozidla
	září	15 500 km	Slovensko Inzerce vozidla
	říjen	15 500 km	Česko Evidenční kontrola
<div> <div> <div>Datum kontroly:</div> <div>21. 10. 2019</div> </div> <div> <div>Číslo protokolu:</div> <div>CZ-3648-19-10-0595</div> </div> </div>			

2020

listopad

23 500 km

 Česko

Záznam tachometru

2023

březen

64 500 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

07. 03. 2023

Číslo protokolu:

CZ-3617-23-03-0343

březen

64 500 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

07. 03. 2023

Číslo protokolu:

CZ-460821-23-03-0023

prosinec

 Česko

Poškození

## 4. Kontrola poškození

### Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

#### Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemi**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
  - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
  - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
  - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
  - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoli pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození** a jeho opravě. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

#### Číslo záznamu 1 / 1

Datum	12/2023
Země	ČR
Výše škody	12 143 CZK
Druh události	Kalkulace nákladů na opravu
Evidovaná místa poškození	Levá přední strana



**Upozornění:** V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

## 5. Kontrola odcizení

**Není evidováno jako odcizené**

**v aktuálně dostupných databázích**

Sdělené údaje mají pouze informativní charakter. Cebia neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s využitím sdělených dat.

Zdroj	Ke dni 27. 03. 2025
 Nizozemsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Česko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovensko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Maďarsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Rumunsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovinsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Ukrajina - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Kanada - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Švédsko - Databáze pojišťoven	NE - není evidováno jako odcizené
 EU - Soukromé databáze*	NE - není evidováno jako odcizené

\* Soukromé databáze umožňují **zpravidla** komukoliv vložit informace o odcizení.

## 6. Kontrola taxi

**Nebylo provozováno jako taxi v ČR**

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

## 7. Kontrola financování

### Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 27. 03. 2025
Česko	NE - není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	27. 03. 2025
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	Neověřeno
ESSOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE

Leasingové a úvěrové společnosti	27. 03. 2025
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

\*Carsharing = krátkodobý pronájem auta přímo od majitele (nebo sdílení auta mezi jeho majitelem a zájemcem o krátkodobou zápůjčku).



## 8. Seznam výbavy dle výrobce

Podrobná specifikace výbav vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příplatkové výbavy. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozy jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Vozidlo	SKODA KAROQ(NU745Y) 2.0 TDI 110 kW Style 4x4
Motor	1 968 ccm; 2,00 L; 110 kW
Palivo	nafta
Spotřeba l/100km	6,1 / 4,5 / 5,1
Převodovka	manuální; 6 převodových stupňů

Standardní vybavení	
Bezpečnost	
ABS	
Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: s napínači, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: s napínači, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: 3-bodový typ	
Boční airbagy vpředu	
Brzdový asistent BAS	
Dvě výškově nastavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech, tři výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech	
Elektronické rozdělení brzdné síly EBD	
Hlavové airbagy přední a zadní sedadla	
Indikace nízkého tlaku v pneumatikách	
Isofix příprava	
Kolenní airbag na straně řidiče	
Multikolizní brzdění	
Počet airbagů: 7	
Protiprokluzový systém ETC	
Přední airbag na straně řidiče, přední airbag na straně spolujezdce, s vypínáním	
Rekuperace brzdové energie motor	
Signalizace nezapnutých bezp. pasů 5	
Systém řízení stability ESP	
Systém varování před nehodou: aktivace brzdových světel, monitorování řidiče, asistence brzdění, brzdi při nízké rychlosti, 5, systém vyhnutí chodcům a vizuální/akustická výstraha	

## Standardní vybavení

Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na před.sedadlech: s napínači

### Funkčnost

12v zásuvka v zavazadlovém prostoru, vpředu a vzadu

4 kotoučové brzdy (včetně 2 chlazených disků)

AM/FM-rádio, RDS, digitální mediální karta, digitální rádio, dotyková obrazovka a barevná obrazovka

Asistent rozjezdu do kopce

Automatická karta smart card / smart key včetně bezklíčového systému vstupu a včetně bezklíčového startování

Bluetooth s podporou telefonu, s podporou streamingu

Centrální zamykání: card key, včetně elektr. zavírání oken

Dálkové ovládání audia na volantu

Dálkové ovládání víka zavaz. prostoru

Denní svícení

Dynamické řízení

Elektrický posilovač řízení s progresivním účinkem

Elektronická ruční brzda

Elektronický diferenciál se zvýšenou svorností přední

Filtr pevných částic

Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 55

Integrace mobilního telefonu Apple CarPlay, Android Auto a MirrorLink

Konzole na podlaze, částečná konzole nad předním oknem

LED světla: brzdová světla, přední mlhová světla, potkávací světla, postranní blikáče, denní svícení, zadní světla a dálková světla

Manuální 6-stupňová převodovka řadicí páka na podlaze, typ - manuální

Multifunkční displej Přístrojový panel 1, multifunkční displej 8,0, dotykový obrazovka, Přístrojová deska 1 a 20,3

Nastavení světel: světelný senzor, natáčecí světlomety, automatické nastavení výšky, závislé na rychlosti

Navigace přes mobilní telefon

Navigační systém: navigace 3D a hlas, ovládání - dotykem na obrazovku, paměťová karta, barevný displej, 8,0 " uhlopříčka, dopravní informace a 20,3

Omezovač rychlosti

Ostřikovače světel

Otáčkoměr

Ovládání aplikací

**Standardní vybavení**

Palivový systém: diesel common rail

Parkovací senzor vpředu, vzadu, radar

Počet reproduktorů: 8

Počítač: průměrná rychlost, průměrná spotřeba, okamžitá spotřeba a dojezd na zbývajícím palivu

Přední pérování McPherson se stabilizátorem, pružina, zadní pérování multi-link se stabilizátorem, pružina

Přední zadní elektrické ovládání oken s 2 ovladači

Přední závěsné na straně řidiče, zadní na straně řidiče, na straně spolujezdce a zadní na straně spolujezdce

Připojení externích zařízení: AUX-in, USB

Přístrojové ukazatele: analogue & TFT

Sada na opravu pneumatik

Selektivní katalytická redukce:

Start/Stop

Stěrače: s dešťovým senzorem

Systém hlasového ovládání audio systému, telefonu a navigace

Tempomat se senzory vzdálenosti

Text na hlas / hlas na text

Venkovní teplota

Vestavěné aplikace

Vyhřívání ostřikovače

Zábavný displej vpředu, 8,0 a dotyková obrazovka

**Komfort**

Automatická klimatizace , počet klimatizovaných zón: 2

Lednička ve schránce u spolujezdce

Oddělené nastavení teploty pro sedadlo spolujezdce s digitálním displejem

Osvětlené make-up zrcátko ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce

Startovací tlačítko

Středová loketní opěrka vpředu

Středová loketní opěrka vzadu

Ventilace: digitální display, pylový filtr, filtr na bázi aktivního uhlí a spalovací

Zatmavená skla vzadu a naboku vzadu

## Standardní vybavení

### Exteriér

Boční před.světla pro odbočování

Elektricky nastavitelná vyhřívaná zpětná zrcátka na straně řidiče, na straně spolujezdce, barva lakované, automatická clona, ukazatele směru

Chromované lišty okolo bočních oken

Pneumatiky: 225 mm šířka pláště, 55 % profil pláště, rychlostní index W, konvenční typ, průměr: 17

Přední a zadní kola: ráfek z lehké slitiny, 17 " průměr a 7,0 " šířka

Přední mlhová světla

Přední světlomety: elipsoidní čočka, LED žárovky a LED žárovky (dálková světla)

Sklopná zrcátka

Střešní nosiče: chrom/stříbrný efekt

Střešní spoiler

Typ barvy: nemetalická

Zadní dveře - výklopné

### Sedadla/potahy sedadel

Počet míst k sezení: 5 v konfiguraci 2+3

### Interiér

Čtecí lampičky vpředu

Držák pohárků na předním sedadle a na zadním sedadle

Koberečky:

Luxusní obložení: hliník a kůže na hlavici řadící páky, piano černá na středové konzoli, hliníkový efekt na dveřích, hliníkový efekt na přístrojové desce a není

Odkládací prostor pod sedadly na straně spolujezdce

Osvětlení zavazadlového prostoru

Pevný kryt zavazadlového prostoru

Potahy sedadel: hlavní materiál - látka a doplňkový materiál - látka

Úchyt na zavazadla posuvné kotvicí body

Vyhřívaná přední sedadla: typ - konvenční, počet el. nastavení -, na straně řidiče, na straně spolujezdce, nastavení sklonu opěradla - manuální, nastavení posuvu - manuální, nastavení výšky - manuální a nastavení bederní opěrky - manuální

Vyhřívaná zadní sedadla: pro 3 osoby , sklopné opěradlo 60.40.00, typ - lavice, směr sezení - dopředu, počet el. nastavení - 0 a sklápěcí sedák žádný

Výškově nastavitelný multifunkční volant: kožený, nastavitelný v ose, vyhřívaný

Zpětné zrcátko s automatickou clonou

Standardní vybavení

Ostatní

Pevné zadní okno , přerušovaný chod stěračů

Volitelná výbava

Pakety

Family Paket II

Ochranné lemy kol

Paket pro špatné cesty

Paket Style Plus

Funkčnost

Driving Mode Select – volba jízdního režimu s režimem Off-Road (pro 4×4)

Rear View Camera – zadní parkovací kamera

Sklopné tažné zařízení, elektronicky uzamykatelné

Virtual Cockpit - Digitální přístrojový panel

Vyhřívané čelní sklo

Volanty/interiéry/funkčnost sedadel

Kryty pedálů z ušlechtilé oceli

Sedadla/potahy sedadel

Sportovní sedadla

Exteriér

Bílá Candy

Metalický lak

Kola/Pneumatiky

Kola z lehké slitiny Triton 7J x 17"

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

9. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

**SVOLÁVACÍ AKCE** je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](#) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce **byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby** prověřovaného vozidla, **nikoliv dle jeho VIN**. Vždy si proto v detailu akce ověřte, **zda se týkala i prověřovaného vozidla**. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
sedadla / zranění	31. 08. 2019	<a href="#">Více info</a>

### 10. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	Velvet red metallic - kód K1
Barva při první registraci v ČR	ČERVENÁ

### 11. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Na vozidle bylo v minulosti provedeno značení skel a je registrováno v mezinárodní databázi systému OCIS.

#### ZKONTROLUJTE:

Pokud na některých či na všech sklech vozidla unikátní kód chybí, může se jednat o vozidlo havarované, předělané či odcizené.

Informace o provedeném značení skel: 1/1	
Datum registrace:	10/2019
Typ zabezpečení vozidla:	pískování skel systémem SBZ OCIS
Kód značení:	A71ZG46
Barva vozidla:	ČERVENÁ

## 12. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis - základní	
Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	AC KOMBI
Datum první registrace vozidla	04.03.2019
Datum první registrace vozidla v ČR	04.03.2019
Tovární značka	ŠKODA
Obchodní označení	KAROQ
Kategorie vozidla	M1
Výrobce motoru	VOLKSWAGEN AG
Typ motoru	DFF
Palivo	NM
Maximální výkon (kW)	110
Zdvihový objem (ccm)	1968
Emisní třída	EURO 6D
Barva karoserie	ČERVENÁ
Maximální rychlost (km/h)	196
Maximální hmotnost povolená (kg)	2199
Maximální hmotnost přípustná (kg)	2199

Technický popis - rozšířený	
Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5+
Počet náprav - z toho poháněných	2 /2
Délka celková (mm)	4382
Šířka celková (mm)	1841
Výška celková (mm)	1607

Technický popis - rozšířený	
Rozvor (mm)	2629
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1120/1120
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1150/1150
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	2100/2100
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750/750
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	4299/4299
Ráfky náprava 1	7JX18 ET45
Pneumatiky náprava 1	225/50 R18 95W
Ráfky náprava 2	7JX18 ET45
Pneumatiky náprava 2	225/50 R18 95W
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	73
Při otáčkách (ot/min)	2375
Hluk za jízdy (db)	70
Spotřeba předpis	2017/1347AG
Spotřeba paliva (l/100km)	6,1/4,5/5,1
Další záznamy	Rozchod: 1572+1543, [Alternativní provedení vozidla:, #19: TRÍDA A50-X], CO2: 160/118/134 g/km, ROZCHOD: 1 572/1 543, #D.2: NU, ACDFFAX1, NAM6AM62Q0017CP164N1C7A, #V.9b: 2017/1347AG, EURO 6, Variabilní provedení vozidla:, #N: s přívěsem náprava 2: +0 kg, #ROZCHOD: Náprava 2: max.1547 mm, Náprava 1: max.1576 mm, #20-21: , 225/45 R19 92W 8Jx19 ET45, 225/50 R18 95W 7Jx18 ET45, 225/55 R17 97V 7Jx17 ET45, 225/60 R16 98V 6Jx16 ET43, 245/40 R19 94W 8Jx19 ET45, 215/55 R17 94V M+S 7Jx17 ET45, 215/60 R16 95H M+S 6Jx16 ET43, #12: max 4496, #14: max 1628, Vozidlo plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb., M: 2629
Emise CO2 (g/km)	134

### 13. Fotky a inzerce

Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci.

Záznam 1/2	Foto
Datum pořízení inzerátu	12. 09. 2019
Inzerovaný nájezd	15 406 km





Záznam 2/2	Foto
Datum pořízení inzerátu	21. 09. 2019
Inzerovaný nájezd	15 406 km



Provozovatel systému AUTOTRACER - Cebia, spol. s r.o., upozorňuje uživatele systému, že uváděné informace byly poskytnuty do systému partnery provozovatele bez možnosti ověřit jejich správnost. Veškeré informace mají výhradně informativní charakter.

Na výsledek prověření vozidla v systému AUTOTRACER není poskytována záruka.