

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	7468383877
Datum aktivace kuponu:	28. 03. 2025 09:15:46
Platnost do:	27. 04. 2025 09:15:46

Tento výpis byl vytvořen dotazem do systému AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro používání systému AUTOTRACER. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravování bez souhlasu provozovatele je zakázáno.

1. Základní údaje o vozidle

<div> <div>  <div>SKODA</div> </div> </div>	<div> <div>VIN</div> <div>TMBJP6NJ7PZ014052</div> <div> <div>✓</div> <div>kontrolní číslice je v pořádku</div> </div> </div>		
	<div>Tovární značka</div> <div>ŠKODA</div>	<div>Model</div> <div>FABIA</div>	<div>Typ karoserie</div> <div>kombi</div>
	<div>Druh vozidla</div> <div>osobní</div>	<div>Palivo</div> <div>benzín</div>	<div>Výkon</div> <div>70 kW</div>
	<div>Objem</div> <div>999 ccm</div>	<div>Datum výroby</div> <div>27. 09. 2022</div>	<div>Datum 1. registrace</div> <div>17. 02. 2023</div>

⚠

VAROVÁNÍ: Financované vozidlo

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.




Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2022	září	0 km	Vozidlo vyrobeno
<div><div>Datum výroby vozidla:</div><div>27. 09. 2022</div><div>Stáří vozidla:</div><div>2 roky 6 měsíců</div><div>Barva vozidla:</div><div>Bílá Candy - kód 9P</div><div>Vyrobeno pro trh:</div><div>Česko</div><div>Strana řízení:</div><div>levostranné</div></div>			
2023	únor	 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
<div><div>Datum přihlášení vozidla:</div><div>17. 02. 2023</div><div>Datum 1. registrace uvedené při přihlášení:</div><div>17. 02. 2023</div><div>Doba od výroby po 1. přihlášení:</div><div>4 měsíce</div><div>Přihlášeno jako:</div><div>Nové</div><div>Barva vozu při přihlášení:</div><div>BÍLÁ</div></div>			
	únor	 Česko	Vystavení technického průkazu
2025	leden	22 500 km	 Česko Záznam tachometru

4. Kontrola poškození

Nebyly nalezeny záznamy o poškození

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **nebyly nalezeny** záznamy o poškození prověřovaného vozidla.

I přesto vám doporučujeme pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může předchodit poškození jednoznačně odhalit nebo vyloučit.

Upozornění: Systém AUTOTRACER nemusí mít k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné.

5. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené údaje mají pouze informativní charakter. Cebia neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s využitím sdělených dat.

Zdroj	Ke dni 28. 03. 2025
 Česko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovensko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Maďarsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Rumunsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovinsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Ukrajina - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Švédsko - Databáze pojišťoven	NE - není evidováno jako odcizené
 EU - Soukromé databáze*	NE - není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze umožňují **zpravidla** komukoliv vložit informace o odcizení.

6. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

7. Kontrola financování

Vůz je financován

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 28. 03. 2025
Česko	ANO - VWFS

Leasingové a úvěrové společnosti	28. 03. 2025
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE

Leasingové a úvěrové společnosti	28. 03. 2025
VEXCAR	NE
VWFS	ANO
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

*Carsharing = krátkodobý pronájem auta přímo od majitele (nebo sdílení auta mezi jeho majitelem a zájemcem o krátkodobou zápůjčku).

8. Seznam výbavy dle výrobce

Podrobná specifikace výbav vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příplatkové výbavy. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozy jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Vozidlo	SKODA FABIA(NJ52M4) 1.0 TSI 70kW Active Combi Tour
Motor	DKLD; 999 ccm; 1,00 L; 70 kW
Palivo	benzín
Spotřeba l/100km	5,7 / 3,8 / 4,5
Převodovka	QTS; manuální; 5 převodových stupňů
Standardní vybavení	
Bezpečnost	
ABS	
Automatické spuštění všech blinkačů	
Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech:, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech:, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: 3-bodový typ	
Boční airbagy vpředu	
Brzdový asistent BAS	
Dvě výškově nastavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech, tři výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech	
Hlavové airbagy přední a zadní sedadla	
Indikace nízkého tlaku v pneumatikách	
Isofix příprava	
Multikolizní brzdění	
Počet airbagů: 6	
Protiprokluzový systém ETC	
Přední airbag na straně řidiče, přední airbag na straně spolujezdce, s vypínáním	
Rekuperace brzdové energie motor	
Signalizace nezapnutých bezp. pasů 5	
Systém řízení stability ESP	
Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na před.sedadlech: s napínači	
Funkčnost	

Standardní vybavení

12v zásuvka vpředu

2 kotoučové brzdy (včetně 2 chlazených disků)

AM/FM-rádio, RDS, digitální mediální karta, digitální rádio, dotyková obrazovka a barevná obrazovka

Centrální zamykání: dálkové

Dálkové ovládání víka zavaz. prostoru

Denní svícení

Elektrický posilovač řízení s progresivním účinkem

Elektronický diferenciál se zvýšenou svorností přední

Filtr pevných částic

Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 45

LED světla: postranní blikáče a denní svícení

Manuální 5-stupňová převodovka řadící páka na podlaze, MQ 200 5F, typ - manuální

Multifunkční displej 6,50, dotykový obrazovka, Palubní deska střed 1, 16,5, pevný a ne

Nastavení světel: manuální nastavení výšky

Palivový systém: přímé vstřikování benzínu

Počet reproduktorů: 4

Počítač: průměrná spotřeba

Přední elektrické ovládání oken

Přední pérování McPherson se stabilizátorem, pružina, zadní pérování náprava se zkrutnou příčkou, pružina

Přední závěsné na straně řidiče, zadní na straně řidiče, na straně spolujezdce a zadní na straně spolujezdce

Připojení externích zařízení: USB, 1, 0 a 0

Příprava pro prvky na objednávku

Přístrojové ukazatele: analogue & TFT

Sada na opravu pneumatik

Start/Stop

Stěrače:

Komfort

Klimatizace

Make-up zrcátko ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce

Ventilace: pylový filtr a ohřev motorem

Standardní vybavení

Exteriér

Elektricky nastavitelná vyhřívaná zpětná zrcátka/kamery na straně řidiče, na straně spolujezdce, barva lakované, ukazatele směru

Pneumatiky: 185 mm šířka pláště, 60 % profil pláště, rychlostní index H, index nosnosti: 84, konvenční typ, nízký valivý odpor, průměr: 15

Přední a zadní kola: ocelový ráfek, 15 " průměr, 6,0 " šířka, 38,1 a 15,2

Přední světlomety: elipsoidní čočka, halogenové žárovky a halogenové žárovky (dálková světla)

Střešní nosiče: černé

Typ barvy: nemetalická

Zadní dveře - výklopné

Sedadla/potahy sedadel

Počet míst k sezení: 5 v konfiguraci 2+3

Interiér

Držák pohárků na předním sedadle

Dveřní madla

Koberečky:

Odkládací prostor pod sedadly na straně řidiče a na straně spolujezdce

Posuvný kryt zavazadlového prostoru

Potahy sedadel: hlavní materiál - látka a doplňkový materiál - látka

Přední sedadla: typ - konvenční, počet el. nastavení -, na straně řidiče, nastavení sklonu opěradla - manuální, nastavení posuvu - manuální a nastavení výšky - manuální, přední sedadla: typ - konvenční, počet el. nastavení -, na straně spolujezdce, nastavení sklonu opěradla - manuální a nastavení posuvu - manuální

Úchyt na zavazadla

Výškově nastavitelný volant: plastový, nastavitelný v ose

Zadní sedadla: pro 3 osoby , sklopné opěradlo 60.40.00, typ - dělená lavice, směr sezení - dopředu, počet el. nastavení - 0 a sklápěcí sedák dělený

Zpětné zrcátko

Ostatní

Pevné zadní okno , přerušovaný chod stěračů

Volitelná výbava

Pakety

Paket interiér

Exteriér

Volitelná výbava
Bílá Candy
Rezervy
Rezervní kolo ocelové (plnohodnotné) s příslušenstvím
Audio/Komunikace/Navigace/Média/Zábava
Bluetooth

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

9. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](#) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce **byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby** prověřovaného vozidla, **nikoliv dle jeho VIN**. Vždy si proto v detailu akce ověřte, **zda se týkala i prověřovaného vozidla**. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
airbag / zranění	30. 09. 2023	Více info

10. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	Bílá Candy - kód 9P
Barva při první registraci v ČR	BÍLÁ

11. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	28. 03. 2025
Značení skel	NE

12. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis - základní	
Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	AC KOMBI
Datum první registrace vozidla	17.02.2023
Datum první registrace vozidla v ČR	17.02.2023
Tovární značka	ŠKODA
Obchodní označení	FABIA
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	ŠKODA AUTO A.S., MLADÁ BOLESLAV, ČR
Výrobce motoru	VOLKSWAGEN AG
Typ motoru	DKL
Palivo	BA
Maximální výkon (kW)	70
Při otáčkách (ot/min)	5000
Zdvihový objem (ccm)	999
Emisní třída	EURO 6D
Barva karoserie	BÍLÁ
Maximální rychlost (km/h)	189
Maximální hmotnost povolená (kg)	1585
Maximální hmotnost přípustná (kg)	1585

Technický popis - rozšířený	
Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Počet náprav - z toho poháněných	2 / 1 PŘEDNÍ
Délka celková (mm)	4313

Technický popis - rozšířený	
Šířka celková (mm)	1732
Výška celková (mm)	1478
Rozvor (mm)	2455
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	810/810
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	810/810
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1000/1000
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	560/560
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	2585/2585
Ráfky náprava 1	6.0JX15 ET38
Pneumatiky náprava 1	185/60 R15 84H
Ráfky náprava 2	6.0JX15 ET38
Pneumatiky náprava 2	185/60 R15 84H
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	73
Při otáčkách (ot/min)	3750
Hluk za jízdy (db)	70
Spotřeba předpis	2018/1832AP
Spotřeba paliva (l/100km)	5,299999999999998
Další záznamy	Rozchod: 1441+1435, [Alternativní provedení vozidla:, *42: (#16): TRÍDA A50-X], #V.7: CO2: 121 g/km, #14: ROZCHOD: 1 441/1 435, #D.2, #3, #4: 5J, ACDKLDX01, NFM5FM5DF0024BIN1B7A, #V.9: 2018/1832AP, EURO 6, Variabilní provedení vozidla:, #N: s přívěsem náprava 2:+44 kg, #N.1-N.2: , 185/60 R15 84H 6,0JX15 ET38, 215/40 R17 87V 7,0JX17 ET46, 215/45 R16 86H 7,0JX16 ET46, 185/60 R15 88H M+S 6,0JX15 ET38, 195/55 R15 85H M+S 6,0JX15 ET43, 195/55 R15 85H M+S 6,0JX15 ET38, Vozidlo plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb., M: 2455
Emise CO2 (g/km)	121

13. Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Provozovatel systému AUTOTRACER - Cebia, spol. s r.o., upozorňuje uživatele systému, že uváděné informace byly poskytnuty do systému partnery provozovatele bez možnosti ověřit jejich správnost. Veškeré informace mají výhradně informativní charakter.

Na výsledek prověření vozidla v systému AUTOTRACER není poskytována záruka.