

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	3143778597
Datum aktivace kuponu:	09. 04. 2025 15:59:35
Platnost do:	09. 05. 2025 15:59:35

1. Základní údaje o vozidle

VIN
TMAH381DGPJ134933



Tovární značka HYUNDAI	Model I30	Typ karoserie kombi
Druh vozidla osobní	Palivo benzín	Výkon 117 kW
Objem 1482 ccm	Datum výroby 08. 02. 2023	Datum 1. registrace 01. 03. 2023

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.



Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2023	02/2023	0 km		Vozidlo vyrobeno
	<div><div>Datum výroby vozidla:</div><div>08. 02. 2023</div><div>Stáří vozidla:</div><div>2 roky 2 měsíce</div><div>Vyrobeno pro trh:</div><div>Není k dispozici</div><div>Strana řízení:</div><div>Není k dispozici</div></div>			
	03/2023		 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
	<div><div>Datum přihlášení vozidla:</div><div>01. 03. 2023</div><div>Datum 1. registrace uvedené při přihlášení:</div><div>01. 03. 2023</div><div>Doba od výroby po 1. přihlášení:</div><div>Menší než měsíc</div><div>Přihlášeno jako:</div><div>Nové</div><div>Barva vozu při přihlášení:</div><div>MODRÁ</div></div>			
	03/2023		 Česko	Vystavení technického průkazu
2024	06/2024	51 000 km		Záznam tachometru
	09/2024	62 000 km		Záznam tachometru
	12/2024	75 000 km		Záznam tachometru

4. Kontrola poškození

Nebyly nalezeny záznamy o poškození

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **nebyly nalezeny** záznamy o poškození prověřovaného vozidla.

I přesto vám doporučujeme pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může předchozí poškození jednoznačně odhalit nebo vyloučit.

Upozornění: Systém AUTOTRACER nemusí mít k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné.

5. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené údaje mají pouze informativní charakter. Cebia neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s využitím sdělených dat.

Zdroj	Ke dni 09. 04. 2025
 Nizozemsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 EU – Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze umožňují zpravidla komukoliv vložit informace o odcizení.

6. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

7. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 09. 04. 2025
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	09. 04. 2025
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE

ESSOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

*Carsharing = krátkodobý pronájem auta přímo od majitele (nebo sdílení auta mezi jeho majitelem a zájemcem o krátkodobou zápůjčku).

8. Svolávací akce

K prověřovanému vozu nebyly nalezeny

Žádné svolávací akce

Svolávací akce je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona, pokud má vozidlo výrobní závadu ohrožující zdraví, bezpečnost či životní prostředí. V rámci svolávací akce je závada v autorizovaném servisu zdarma odstraněna. Data poskytuje portál [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

9. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla

Barva při první registraci v ČR

MODRÁ

10. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel

09. 04. 2025

Značení skel

NE

11. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země

Databáze

Česko

Státní registr vozidel

Technický popis – základní

Druh vozidla OSOBNÍ AUTOMOBIL

Druh vozidla doplnění KOMBI

Datum první registrace vozidla 01.03.2023

Datum první registrace vozidla v ČR 01.03.2023

Tovární značka HYUNDAI

Obchodní označení i 30

Kategorie vozidla M1

Výrobce vozidla HYUNDAI

Výrobce motoru HYUNDAI

Typ motoru G4LK

Palivo Benzin

Maximální výkon (kW) 117,5

Při otáčkách (ot/min) 5500

Zdvihový objem (ccm) 1482

Emisní třída EURO 6D

Barva karoserie MODRÁ

Maximální rychlost (km/h) 210

Maximální hmotnost povolena (kg) 1900

Maximální hmotnost přípustná (kg) 1900

Technický popis – rozšířený

Počet míst celkem 5

Počet míst k sezení 5

Maximální zatížení střechy (kg) 80

Počet náprav – z toho poháněných 2 / 1 PŘEDNÍ

Délka celková (mm) 4585

Šířka celková (mm) 1795

Výška celková (mm) 1465

Rozvor (mm)	2650
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1050/1050
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	980/980
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1410/1410
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	600/600
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	3310/3310
Ráfky náprava 1	6.5Jx16/ET50
Pneumatiky náprava 1	205/55R16 91H
Ráfky náprava 2	6.5Jx16/ET50
Pneumatiky náprava 2	205/55R16 91H
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	76
Při otáčkách (ot/min)	3750
Hluk za jízdy (db)	68
Spotřeba předpis	2018/1832AP
Spotřeba paliva (l/100km)	5,5
Další záznamy	"Rozchod: 1559+1567, Variabilní provedení vozidla: , *13:1475 , *G:1412 , *14:A1:1573,A2:1581 , *N.1-N.2:195/65R15 91H,6.0Jx15/ET46,205/55R16 91H, 6.5Jx16/ET50,225/45R17 91W, 7.0Jx17/ET53 , *Je-li vozidlo vybaveno elektronickou parkovací brzdou nebo zadními brzdovými kotouči o průměru 284 mm, není možné použít kola 15". , Výběr alternativního rozměru pneumatik a ráfků uvedených („Další záznamy“) je nezbytné zvolit podle specifikace vozidla (nutno ověřit u autorizovaného opravce Hyundai). , , M: 2650"
Emise CO2 (g/km)	123

12. Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.