

## Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	5997156921
Datum aktivace kuponu:	11. 04. 2025 11:08:33
Platnost do:	11. 05. 2025 11:08:33

## 1. Základní údaje o vozidle

VIN  
TMAH381DGPJ132064



Tovární značka HYUNDAI	Model I30	Typ karoserie kombi
Druh vozidla osobní	Palivo benzín	Výkon 117 kW
Objem 1482 ccm	Datum výroby 12. 12. 2022	Datum 1. registrace 14. 02. 2023

⚠ VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno

## 2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.




## Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, doporučujeme zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



## 3. Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2022	12/2022	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla: 12. 12. 2022			
	Stáří vozidla: 2 roky 4 měsíce			
	Barva vozidla: Teal – kód TG8			
	Vyrobeno pro trh: Není k dispozici			
	Strana řízení: Není k dispozici			
2023	02/2023		 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
	Datum přihlášení vozidla: 14. 02. 2023			
	Datum 1. registrace uvedené při přihlášení: 14. 02. 2023			
	Doba od výroby po 1. přihlášení: 2 měsíce			
	Přihlášeno jako: Nové			
	Barva vozu při přihlášení: MODRÁ			
	02/2023		 Česko	Vystavení technického průkazu
	03/2023	800 km		Servisní záznam
	04/2023		 Česko	Poškození
	10/2023	9 000 km		Servisní záznam
2024	02/2024	12 000 km		Servisní záznam
	04/2024	13 000 km		Servisní záznam
	10/2024	19 500 km		Servisní záznam
2025	02/2025	23 500 km		Servisní záznam

## 4. Kontrola poškození

## Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

## Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle typu vozidla a jeho stáří. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz zemi, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle výše škody lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
  - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
  - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
  - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
  - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoliv pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího dokumentaci k poškození a jeho opravě. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

## Číslo záznamu 1 / 1

Datum	04/2023
Země	ČR
Výše škody	36 240 CZK
Druh události	Kalkulace nákladů na opravu
Poznámka	U vozidla evidujeme kalkulaci poškození vytvořenou pojišťovnou nebo autoservisem, u které neznáme detail (místo poškození). Věnujte prosím pozornost prohlídce vozidla.

**Upozornění:** V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

## 5. Servisní záznamy

Byly nalezeny záznamy o servisních úkonech, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu.

## Číslo záznamu 1 / 6

Datum	03/2023
Stav tachometru:	800 km
Práce (výčet)	TLAKU PNEU TPMS/VOZIDLO

## Číslo záznamu 2 / 6

Datum	10/2023
Stav tachometru:	9 000 km
Práce (výčet)	TLAKU PNEU TPMS/VOZIDLO

## Číslo záznamu 3 / 6

Datum	02/2024
Stav tachometru:	12 000 km
Materiál (výčet)	olej 0W20 filtr oleje

## Číslo záznamu 4 / 6

Datum	04/2024
Stav tachometru:	13 000 km
Práce (výčet)	TLAKU PNEU TPMS/VOZIDLO

## Číslo záznamu 5 / 6

Datum	10/2024
Stav tachometru:	19 500 km
Práce (výčet)	TLAKU PNEU TPMS/VOZIDLO

## Číslo záznamu 6 / 6

Datum	02/2025
Stav tachometru:	23 500 km
Materiál (výčet)	Drobný spotřební materiál

**Poznámka:** V systému nemusí být k dispozici všechny servisní záznamy vozidla. Doporučujeme porovnat záznamy se servisní knihou nebo se obrátit na příslušný autorizovaný servis značky se žádostí o výpis z digitální servisní knihy vozidla.

## 6. Kontrola odcizení

**Není evidováno jako odcizené**

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené údaje mají pouze informativní charakter. Cebia neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s využitím sdělených dat.

Zdroj	Ke dni 11. 04. 2025
 Nizozemsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 EU – Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

\* Soukromé databáze umožňují zpravidla komukoliv vložit informace o odcizení.

## 7. Kontrola taxi

## Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

## 8. Kontrola financování

## Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 11. 04. 2025
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	11. 04. 2025
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

\*Carsharing = krátkodobý pronájem auta přímo od majitele (nebo sdílení auta mezi jeho majitelem a zájemcem o krátkodobou zápůjčku).

## 9. Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

### Identifikace vozidla

Značka	Hyundai
Název modelu	i30
Označení modelu	i30(PDE), G 1.5 T-GDI KAPPA PE
Modelový rok	2023
Datum výroby	12.12.2022
Datum dodání	22.02.2023
Objem(l)	1,50
Palivo	UNLEADED GASOLINE
Kód barvy	TG8
Barva	Teal
Kód Čalounění	MMH
Emise	EURO 6D
Karosérie	WAGON
Oblast	H4 - EUROPE
Převodovka	7DCT2
Řazení	AUT
Klimatizace	FULL AUTO A/CON
Řízení	LHD

### Soupis výbavy vozidla

Ostatní	A/CON - FULL AUTO A/CON
Ostatní	ACU Code - G410
Ostatní	AIR BAG LABEL - PICTOGRAM
Ostatní	AIR BAG SYSTEM - AIR BAG (DRIVER + PASS)
Ostatní	AIR VENT DUCT - METAL
Ostatní	AMS/ISG - STARTER TYPE (48V)
Ostatní	A-PILLAR - CLOTH
Ostatní	ARM REST-RR CTR - SKI THROUGH + CUP HOLDER
Ostatní	AUDIO FREQUENCY - AM9K/FM100K (EUROPE)
Ostatní	AUDIO/NAVI COMPACT - NAVI STD
Ostatní	AUDIO/NAVI TYPE - AVN STD INT LCD+RDS+DAB+TMS
Ostatní	AUTO DEFOG SYSTEM - AUTO DEFOG
Ostatní	AUTO LIGHT CONTROL - AUTO LIGHT CONTROL

Ostatní	B/POCKET(SEAT) – B/POCKET(SEAT) PASS+DRI
Ostatní	BARRIER NET – BARRIER NET
Ostatní	BATTERY – MF 60AH
Ostatní	BLADE TYPE – AERO
Ostatní	BLIND SPOT DETECTION SYSTEM – BCA (ASSIST)
Ostatní	BLUE TOOTH – BLUETOOTH VOICE REC
Ostatní	BODY TYPE – WAGON
Ostatní	BURGLAR ALARM SYS – B/ALARM + LABEL
Ostatní	BUTTON START – BUTTON START
Ostatní	CLUSTER – DE44
Ostatní	CLUSTER – KMPH(940.3)
Ostatní	CLUSTER TYPE – SUPER VISION + 7" TFT LCD INFO
Ostatní	COMBILAMP TAIL/STOP LIGHT – LED LIGHTTG SOURCE TYPE
Ostatní	CONSOLE BOX ARM REST – SLID'G
Ostatní	CRUISE CONTROL – SMART CRUISE + SPEED LIMITER
Ostatní	CURTAIN A/BAG – CURTAIN A/BAG
Ostatní	DAYTIME RUN. LIGHT – DEDICATED LED TYPE
Ostatní	Delivery Date – 2023-02-22
Ostatní	Distributor – C24AC
Ostatní	DR BELT LINE MLD'G – SATIN FINISH
Ostatní	DR FRAME MLDG – SATIN FINISH'G
Ostatní	DR I/S HDL – SATIN CHROME
Ostatní	DR O/S HDL – BODY COLOR
Ostatní	DRIVE MODE – DRIVE MODE SELECT
Ostatní	DRIVE TYPE – LHD
Ostatní	DYNAMIC GUIDELINE CAMERA – DYNAMIC GUIDELINE CAMERA
Ostatní	E-CALL – E-CALL EUROPE
Ostatní	EEC APPL.NO – WVTA
Ostatní	EMISSION – EURO 6D
Ostatní	ENGINE CAPACITY – 1500 CC
Ostatní	ENGINE TYPE – T-GDI
Ostatní	ENVIRONMENT PACKAGE – MILD HEV (48V)
Ostatní	ESS & ESP – ESP + ESS
Ostatní	Exterior Color – TG8
Ostatní	FOG LAMP – FRT + RR FOG LAMP LED
Ostatní	FOOT REST – PLASTIC
Ostatní	FORWARD COLLISION AVOIDANCE AS – FCA – CAR/PED/CYC
Ostatní	FR POWER WINDOW – AUTO UP/DOWN & SAFETY (D+P)
Ostatní	FRT BRAKE DISC – FR 16 INCH
Ostatní	FUEL TYPE – UNLEADED GASOLINE

Ostatní	GLASS RR – PRIVACY RR GLASS
Ostatní	GLASS WINDSHIELD – TINTED SOLAR (+S/BAND)
Ostatní	GLOVE BOX ILLUMINATION – ILLUMINATION
Ostatní	HEAD LAMP LEVELG – MANUAL
Ostatní	HEAD LAMP TYPE – LED – MFR
Ostatní	HEAD LAMP TYPE – STATIC BENDING LIGHT
Ostatní	HEAD REST – UP/DOWN & TILT
Ostatní	HEIGHT ADJUSTER – ADJ PUMPG DVC DRIVER + PASS
Ostatní	HOOD TRIM – (O)HOOD INSULATOR
Ostatní	HYUNDAI EMBLEM – HYUNDAI EMBLEM
Ostatní	I/S RR V/MIRROR – ECM MIRROR
Ostatní	Interior Color – MMH
Ostatní	KEY TYPE – SMART KEY + BUTTON START
Ostatní	KNEE A/ABG – KNEE A/BAG
Ostatní	LANE WARN'G SYSTEM – LKA + LFA
Ostatní	LICENSE PLATE – LONG TYPE
Ostatní	LIGHTING SOURCE – LED (INDIRECTION)
Ostatní	LIGHTS FR/RR/FOG – LED+LED+FRT+RR LED
Ostatní	LUGGAGE TYPE – LUGGAGE BOARD
Ostatní	LUMBAR SUPPORT – LUMBAR SUPPORT DRIVER
Ostatní	M/LAMP(W SUNGLASS) – OH CONS + M/LAMP(W SUNGLASS)
Ostatní	MDPS – MDPS – COLUMN
Ostatní	MODEL – PDe MODEL
Ostatní	MODEL (1) – PDe MODEL
Ostatní	MONTHLY PACK – AUGUST
Ostatní	MULTI FUNCTION CAMERA – ATTENTION ASSIST
Ostatní	NET HOOK – NET HOOK
Ostatní	NET LUGGAGE – NET-LUGG
Ostatní	O/S MIRR CLR – HIGH GLOSSY
Ostatní	O/S MIRROR – WIDE(DRI)+ELEC HTD(PASS)
Ostatní	O/S MIRROR FUNCTION – PUDDLE LAMP+(S/REP + EL.FOLDG)
Ostatní	PAB ON/OFF SWITCH – PAB ON/OFF SWITCH
Ostatní	PADDLE SHIFTER – PUSH BUTTON TYPE
Ostatní	PARKG BRAKE CONTROL – ELEC PARKG BRAKE(O)
Ostatní	PARKING SYSTEM – FRONT + REAR
Ostatní	PEDAL PAD TYPE – RUBBER PAD
Ostatní	POWER OUTLET – POWER OUTLET
Ostatní	POWER SEAT – P/SEAT + IMS
Ostatní	PRODUCT ENHANCEMENT – 2023 MY PACK
Ostatní	Production Date – 2022-12-12



Ostatní	RADIATOR GRILLE – R/GRILLE B-TYPE – BLACK+CR
Ostatní	RAIN SENSOR – RAIN SENSOR
Ostatní	REFRIGERANT – ALTERNATIVE
Ostatní	REGION – H4 – EUROPE
Ostatní	ROLLOVER SENSOR – ROLLOVER SENSOR
Ostatní	ROOF ANTENNA – ANTENNA – SHARK
Ostatní	ROOF RACK – ROOF RACK
Ostatní	RR COOLING DUCT – RR CONSOLE A/VENT
Ostatní	RR POWER WINDOW – AUTO UP/DOWN & SAFETY
Ostatní	RR WIPER SYSTEM – INTERMITTENT (NON VARIABLE)
Ostatní	SCREEN CARGO – SCREEN CARGO
Ostatní	SEAT COVERING – LEATHER
Ostatní	SEAT WARMER – A/VENT + SEAT WARMER DRI+PASS
Ostatní	SHIFT LOCK – SHIFT LOCK
Ostatní	SKID PLATE – REAR CHROME
Ostatní	SMART KEY – SMART KEY
Ostatní	SPARE TIRE – TIRE MOBILITY KIT
Ostatní	SPEED LIMIT INFO FUNCTION – CAMERA & DIGITAL MAP
Ostatní	STEERING REMOTE CONTROL – AUDIO + BTH + VOICE REC REMO
Ostatní	STEERING WHEEL – LEATHER (W/HEATED)
Ostatní	SUNVISOR ILLUMINATION – SUNVISOR ILLU
Ostatní	T.G.S KNOB – LEATHER+CR
Ostatní	T/A Number – BE14NBA08510
Ostatní	TEMPERATURE – CELSIUS
Ostatní	TIRE – 225/45/17
Ostatní	TIRE PRESSURE LABEL – EUROPE
Ostatní	TIRE SOURCE – MICHELIN
Ostatní	TIRE WHEEL – 7.0J*17 ALU C TYPE
Ostatní	TPMS – TPMS LOW LINE (INDIRECT)
Ostatní	TRAILER PACKAGE – FULL SYSTEM
Ostatní	TRANSMISSION – 7DCT2
Ostatní	TRIM LEVEL – GLS
Ostatní	TWEETER – TWEETER (C/PAD)
Ostatní	UPR + CENTER TRIM – ARTIFICIAL LEATHER + TPO
Ostatní	USB – USB (1 PORT)
Ostatní	USE – EXPORT
Ostatní	VIN MODEL YEAR – 2023 MY
Ostatní	WASHER FUNCTION – WASHER FLUID LEVEL SENSOR
Ostatní	WEATHER – TEMPERATE ZONE
Ostatní	WIRELESS CHARGING – WIRELESS CHARGING

**Upozornění:** V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

## 10. Svolávací akce

K prověřovanému vozu nebyly nalezeny

### Žádné svolávací akce

Svolávací akce je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona, pokud má vozidlo výrobní závadu ohrožující zdraví, bezpečnost či životní prostředí. V rámci svolávací akce je závada v autorizovaném servisu zdarma odstraněna. Data poskytuje portál [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

## 11. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

### Barva vozidla

Barva dle výrobce vozidla	Teal – kód TG8
Barva při první registraci v ČR	MODRÁ

## 12. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	11. 04. 2025
Značení skel	NE

## 13. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

### Technický popis – základní

Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	KOMBI
Datum první registrace vozidla	14.02.2023
Datum první registrace vozidla v ČR	14.02.2023
Tovární značka	HYUNDAI
Obchodní označení	i 30
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	HYUNDAI

Výrobce motoru	HYUNDAI
Typ motoru	G4LK
Palivo	Benzin
Maximální výkon (kW)	117,5
Při otáčkách (ot/min)	5500
Zdvihový objem (ccm)	1482
Emisní třída	EURO 6D
Barva karoserie	MODRÁ
Maximální rychlost (km/h)	210
Maximální hmotnost povolena (kg)	1900
Maximální hmotnost přípustná (kg)	1900

## Technický popis – rozšířený

Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Maximální zatížení střechy (kg)	80
Počet náprav – z toho poháněných	2 / 1 PŘEDNÍ
Délka celková (mm)	4585
Šířka celková (mm)	1795
Výška celková (mm)	1465
Rozvor (mm)	2650
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1050/1050
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	980/980
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1410/1410
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	600/600
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	3310/3310
Ráfky náprava 1	225/45R17 91W
Pneumatiky náprava 1	7.0JX17/ET53
Ráfky náprava 2	225/45R17 91W
Pneumatiky náprava 2	7.0Jx17/ET53
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	76
Při otáčkách (ot/min)	3750
Hluk za jízdy (db)	68
Spotřeba předpis	2018/1832AP
Spotřeba paliva (l/100km)	5,6
Další záznamy	"Rozchod: 1559+1567, Variabilní provedení vozidla: , *13:1475 , *G:1412 , *14:A1:1573,A2:1581 , *N.1-N.2:195/65R15 91H,6.0Jx15/ET46,205/55R16 91H,

6.5Jx16/ET50,225/45R17 91W, 7.0Jx17/ET53 , \*Je-li vozidlo vybaveno elektronickou parkovací brzdou nebo zadními brzdovými kotouči o průměru 284 mm, není možné použít kola 15" . , Výběr alternativního rozměru pneumatik a ráfků uvedených („Další záznamy“) je nezbytné zvolit podle specifikace vozidla (nutno ověřit u autorizovaného opravce Hyundai). , , M: 2650"

Emise CO2 (g/km)

128

## 14. Fotky a inserce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inserci vozidla v ČR ani zahraničí.

Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.